

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**NOTICE IN RESPECT OF
PARTICULARS OF VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

**KENNISGEWING IN VERBAND MET
BESONDERHEDE VAN VOERTUIG**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Licence number and vehicle register number	HFR611L	and/en	CTL495X	Lisensienommer en voertuigregisternommer
Date of issue	2025-11-15			Datum van uitreiking
Infrastructure number of testing station	49511356			Infrastruktuurnommer van toetsstasie
Infrastructure number and signature of examiner of vehicles	4951320C	and/en	PASS Infrastruktuurnommer en handtekening van ondersoeker van voertuig	
Chassis number or VIN/ Engine number	MDHZBAAD0Z0519608	/	HR12841621D	Onderstelnummer of VIN/ Enjinnummer
Make	DATSUN			Fabrikaat
Series name	GO			Reeksnaam
Manufacturer's model derivative	GO LUX			Vervaardiger se modelafgeleide
Vehicle category	Light passenger mv (less than 12 persons)			Voertuigkategorie
Driven	Self-propelled / Selfgedrewe			Aandrywing
Vehicle description on NaTIS	Hatch back / Luikrug			Voertuigbeskrywing op NaVIS
Vehicle description as seen by Examiner	Hatch back / Luikrug			Voertuigbeskrywing soos deur Ondersoeker gesien
Net power and engine capacity	50	kW and/en	1198	cm ³
Fuel type	Petrol / Petrol			Netto drywing en enjinkapasiteit
Tare (T) and gross vehicle mass (GVM)	829	kg and/en	1224	kg
Transmission	Manual / Hand			Tipe brandstof
Main colour/ Colour change	Red / Rooi			Tarra (T) en bruto voertuigmassa (BVM)
Passenger capacity: seated (incl driver)	5	Passasierskapasiteit: sittend (insl bestuurder)	Passenger capacity: standing	0
Gross combination mass (GCM): kg*	1224			Transmissie
Total number of axles and driving axles	2	and en	1	Hoofkleur/ Kleur verander
Overall length: mm*	3788	Algehele lengte: mm*	Overall width: mm*	0
Overall height: mm*	1507	Algehele hoogte: mm*	Rear overhang: mm*	Passasierskapasiteit: staande
Wheelbase: mm*	2450	Asafstand: mm*	Track: mm*	Bruto kombinasie- massa (BKM): kg*
Gearbox number/ Differential number*	/			Totale aantal asse en aandrywende asse
Police clearance required	None / Geen			Total number of wheels
Roadworthy test status	Pass and issued / Slaag en uitgereik			4
Roadworthy status	Roadworthy / Padwaardig			Totale aantal wiele

NOTE: The certification of the roadworthiness of a motor vehicle cannot in any way be regarded as a guarantee as to the soundness of the construction or mechanical condition of the vehicle concerned.

*Optional

LET WEL: Die sertifisering van die padwaardigheid van 'n motorvoertuig kan geensins beskou word as 'n waarborg dat die konstruksie of meganiese toestand van die betrokke voertuig sonder enige gebrek is nie.

*Opsioneel